

事故状況

図1～2の様に反負荷側コイルエンド部に焼損痕が発生していました。




図1. 概略事故状況図




図2. 事故部写真と説明図